



사망사고 발생경보
(제2022-26호)

지게차로 자재 운반을 위해 후진 중 충돌

재해상황



다른 방향을 응시 중인 재해자



지게차 경보등 미설치



사고 현장 사진

'22.11.9.(수) 15:17경, 화성시 소재 사업장에서 지게차 운전원이 지게차 후진을 통해 자재를 운반하던 중, 다른 방향을 보던 재해자를 인지하지 못하고 후진하여 지게차와 충돌, 병원으로 이송하여 치료 중 작업자가 사망함

재해 발생 원인

- ◆ 지게차 경보등 미설치로 인한 지게차 후진 미인지
- ◆ 지게차 후진시 주변을 살피지 않고 주행
- ◆ 무자격자의 지게차 운행
- ◆ 지게차 작업에 대한 작업지휘차 또는 유도자 미배치

재해 예방 대책

- ◆ 지게차 경보등 설치를 통한 지게차 후진 인지
- ◆ 지게차 후진시에는 규정속도를 준수하고, 주변을 확인한 뒤 주행
- ◆ 지게차는 운전자격을 가진 작업자만 운행
- ◆ 지게차 작업에 대한 작업지휘차 또는 유도자 배치하여 출입통제 및 작업지휘



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스





사망사고 발생경보
(제2022-25호)

소스 배합 작업 수행 중 식품혼합기에 끼임

재해상황

2022.10.15.(토) 경기도 평택시 소재 사업장에서 식품혼합기를 이용하여 소스 배합 작업을 수행하던 재해자가 회전하는 식품혼합기 회전축과 회전날 사이에 끼여 혼합용기 속으로 말려 들어가 사망한 사고임.


재해사진



혼합용기



사고 발생 시 덮개 위치



사고 발생 과정

재해발생원인

- ◆ 끼임 위험이 있는 식품혼합기에 비 고정식 덮개 사용
- ◆ 덮개가 열려있는 경우 운전이 정지되는 연동회로 미설치
- ◆ 위험 구역 접근 작업 중 운전 정지 미실시

재해예방대책

- ◆ 접촉으로 인한 끼임 우려 있는 식품혼합기에 대한 고정식 덮개 설치
- ◆ 덮개가 열려있는 경우 운정이 정지되는 연동회로 설치
- ◆ 끼임 위험이 있는 구역에 신체 일부 접근 우려가 있는 경우, 기계 운전 정지 후 작업



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2-3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

